

Mercedes-Benz C 180 d break

Reference	4870
CC	1598
HP	116
Bodytype	Break
Status	Status used
1st registration	17/05/2018
Mileage	78208
Fuel	Diesel
Color	



Options title

	Anti-patinage	ESP
Détecteur de lumière	Caméra d'aide au stationnement	Climatisation
	Détecteur de pluie	Direction assistée
Vitres électriques	Régulateur de vitesse	Rétroviseurs électriques
	Feux de jour à LED	Verrouillage centralisé avec télécommande
Filtre à particules	Vitres teintées	Phares à LED
Dispositif "mains libres"	Start/Stop automatique	Bluetooth
	Ordinateur de bord	Radio/CD
	USB	Volant multifonctions
Airbag conducteur	Airbag passager	Bandenspanningscontrolesysteem