

## BMW 318i iA Touring

Referentie	BMW318
CC	1998
Pk	157
Koetswerktype	Break
Staat	2de hands
1ste inschrijving	27/05/2025
Kilometerstand	30300
Brandstof	Benzine
Kleur	Zwart



Foto's binnenkort beschikbaar...

### Opties

ABS	Adaptieve Cruise Control	Automatische versnellingsbak
Electronic Stability Program	Lichtmetalen velgen	Airconditioning
Automatische airconditioning met 2 zones	Automatische kofferklep	Bandendrukindicator
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	Centrale vergrendeling	Cruise Control met remfunctie
Electrische ruiten	Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel	Elektrisch inklapbare buitenspiegels
elektrisch verstelbare buitenspiegels	Elektrische achterklep	Hill start assist
Lichtsensoren	Neerklapbare achterbank	Parkeerhulp met camera
Achteruitrijcamera	Parkeerhulpsysteem voor + achter	Regensensor
Zetelverwarming voor	Dakrails	BMW individual hoogglans Shadow Line
Getinte ramen	Verduisterde achterruiten	LED dagrijverlichting
LED High Performance koplampen	Lederen stuurwiel	Schakelpaddles
Start/stop Automaat	Aanraakscherm	Alarm
Android CarPlay	Apple CarPlay	Bluetooth
Boordcomputer	Connected Drive Services	DAB radio
Handsfree	HIFI Luidsprekersysteem	Multifunctioneel instrumentenpaneel
Multifunctioneel stuur	Navigatiesysteem	Multimedia interface
Remote Services	Speed Limit Info	Spraakbediening
USB	Verkeersbordherkenning	Virtueel instrumentenpaneel
WLAN Hotspot	Lichtpakket	Actieve voetgangersdetectie
Airbag bestuurder	Airbag passagier	Bandenspanningscontrolesysteem
Intelligent Emergency Call - eCall	Isofix	Noodoproepsysteem
Verkeersbordherkenning	Garantie	Met onderhoudshistorie